

zur Kennzeichnung von Besonderen Merkmalen

1. Definition




Besondere Merkmale sind Produkt- oder Prozessmerkmale, die bei Nichteinhaltung negative Auswirkungen auf die Sicherheit, behördliche Vorschriften, die Passform, die Funktion oder auf die weitere Verarbeitung des Produktes haben können.

Es sind in der Regel zwei verschiedene Typen von "besondere Merkmale" zu finden:



1. Die **funktionsrelevante Merkmale** (SC-Merkmale = "significant Characteristics")
Dies sind Produktmerkmale, die die Funktionsfähigkeit beeinflussen, jedoch keine gesetzlichen Vorgaben unterschreiten und auch die Sicherheitsfunktionen nicht direkt beeinflussen.
2. Die **sicherheitsrelevante Merkmale** (CC-Merkmale = "critical Characteristic")
Dies sind Produktmerkmale, die die Sicherheitsfunktionen außer Kraft setzen und eine Gefahr für Leib und Leben bedeuten sowie gesetzliche Vorgaben nicht erfüllen.

2. Übersicht von kundenbezogenen Kennzeichnungen

In der nachfolgenden Tabelle sind kundenbezogene Beispiele aufgelistet, die man in Kundenzeichnungen und sonstigen Qualitätsdokumenten wiederfindet:

Kunde	Funktionsrelevante Merkmale	Sicherheitsrelevante Merkmale
Allgemein	SC	CC
Allied Motion		
Autoliv		
Borg Warner		
Bosch Mahle Turbosystems	F oder C	S oder G oder SG
Brose	 oder 	Symbol D z.B. 
Continental		
Chrysler	<D> oder 	<S> oder <E> oder 
Electrovac		—

zur Kennzeichnung von Besonderen Merkmalen

Kunde	Funktionsrelevante Merkmale	Sicherheitsrelevante Merkmale
EM Motive Bosch	 mit F oder F/C	 mit S
Getrag	<M>	<C>
Koyo	 oder 	 oder  oder  oder  oder 
LUK	A oder B oder C	K
Mahle Behr		
Mercedes	DZ	DS
Oerlikon	<SC>	-
Pierburg	C oder C+	A oder B
RAPA	SC	CC
Sonceboz		
Valeo	 oder 	
ZF		 
GM	 oder <F/F>	 oder <S/C>
Ford	SC	
Weitere Symbole	